

CAPOCORDA



www.italmet.com

italmet

CAPOCORDA



SOCKETS

Dispositivo meccanico che unisce la fune al punto di aggancio.

I capocorda possono essere del **Tipo:**

- Capocorda Aperto o Chiuso tipo Spelter o altri
- Capocorda a Cuneo
- Capocorda Terminale a Pressare

Sockets are used for fastening steel wire rope to a fixed point to which the sockets is to be connected.


The range of sockets is:

- Open or Closed Spelter Sockets
 - Wedge Socket
 - Swage Socket

SBAGLIATO / WRONG


CORRETTO / RIGHT

Capocorda a Cuneo / Wedge Socket




Istruzioni per il montaggio
Instructions for assembly

Capocorda tipo Spelter / Spelter Socket



Capocorda terminale a pressare / Swage Socket



- 1** Segnare la quantità giusta di fune da inserire
Mark rope to indicate proper amount to insert into socket
- 2** Inserire la fune
Insert rope into socket
- 3** Pressare il capocorda
Swage the socket